



產品概覽:

1. SATA 供電接頭
2. 外部裝置介面:
 - 1 個 USB 3.1 (Type A 插座)
 - 1 個 USB 3.1 (Type C 插座)
3. PCIe x2 金手指

安裝程序:

1. 電腦關機並關閉電源供應器。
2. 打開機殼。
3. 將介面控制卡插入可用的 PCIe x4, x8 或 x16 插槽
(支援 PCIe 規格: PCIe 2.0 x2, PCIe 3.0 x1) 並確保用螺絲鎖緊介面卡。
4. 將電源供應器的 SATA 接頭連接至 SATA 供電接頭。
5. 將機殼蓋上並重新啟動電腦。

安裝驅動程式:

假如使用 Windows 8 作業系統或更高版本時，無需安裝任何驅動程式，介面卡會自動被作業系統辨識並能立即使用。

Windows 7:

1. 將隨附 CD 插入電腦光碟機。
2. 執行“setup.exe”，並遵循安裝精靈的指示說明直至安裝程序結束。
3. 重新啟動電腦。
4. USB 3.1 介面控制卡現在可以準備使用。